




Ajuste de CO (sin cat)

- 1 Calentar el motor.
- 2 Conectar el medidor de CO.
- 3 Controlar el ralentí y el valor CO.
Valor CO correcto: 1,0-1,6%
- 4 Ajustar hasta alcanzar el valor CO correcto con ayuda del tornillo de ajuste en la sonda de masa de aire.

Atención

Si el ajuste no modifica el valor CO, apagar el motor. Soltar el dispositivo de contacto de la sonda de masa de aire conectar un ohmímetro entre la espiga 1 y 6. Ajustar el valor de resistencia a 336 ± 5 Ohm atornillando el tornillo de ajuste. Conectar el dispositivo de contacto, arrancar el motor y ajustar de nuevo el valor CO.