

## Presupuesto

Page 1 of 2

Número: 3.153  
 Matrícula: PO  
 Núm. bastidor: YS3AB35J5L  
 Modelo: SAAB 900 900I 8V 3PUERTAS \*  
 JOSE RAMOM  
 36201 VIGO

Tipo: NORMAL  
 Descripción: PRES.CARLOS  
 Solicita: CARLOS ALVAREZ MANZANO  
 Realiza: ALFREDO COMESAÑA COBAS  
 Fecha alta: 07/05/2007  
 Fecha validez: 06/06/2007  
 Fecha prev. entrega:  
 Orden-Avería:  
 Gastos estancia por día: 0,00 €  
 Fecha aceptación:  
 Kmts: 0

| Item | Referencia | Denominación                      | Uds. | Precio | %Dto  | Importe |
|------|------------|-----------------------------------|------|--------|-------|---------|
| M.O. | 11309      | SERVICIO CADA 10.000 KM/6.000     | 2,00 | 46,00  | 10,00 | 82,80   |
| M.O. | 36332      | ESCOBILLA DE LIMPIAPARABRISAS,    | 0,20 | 46,00  | 10,00 | 8,28    |
| M.O. | 12401      | CAMBIO DE ACEITE, CAJA DE CAMB    | 0,30 | 46,00  | 10,00 | 12,42   |
| M.O. | 32115      | CORREA POLY-V                     | 0,30 | 46,00  | 10,00 | 12,42   |
| M.O. | 12226      | LECTURA DE CÓDIGOS DE AVERÍA Y    | 0,50 | 46,00  | 10,00 | 20,70   |
| M.O. | 64435      | CORREA TRAPEZOIDAL, SERVODIREC    | 0,30 | 46,00  | 10,00 | 12,42   |
| M.O. | 87019      | CORREA TRAPEZOIDAL, AC            | 0,30 | 46,00  | 10,00 | 12,42   |
| M.O. | 34401      | SUSTITUCION BUJIAS                | 0,50 | 46,00  | 10,00 | 20,70   |
| M.O. | 64312      | FUELLE DE GOMA                    | 1,00 | 46,00  | 10,00 | 41,40   |
| M.O. | 21617      | EMPAQUETADURA DE CIGÜEÑAL,<br>TER | 0,70 | 46,00  | 10,00 | 28,98   |
| M.O. | 47100      | CAJA DE CAMBIOS, COMPLETA         | 6,60 | 46,00  | 10,00 | 273,24  |
| M.O. | 23420      | ARMAZÓN DE DEPÓSITO               | 0,50 | 46,00  | 10,00 | 20,70   |
| M.O. | 47198      | EMPAQUETADURA, EJE DE<br>SELECTOR | 0,90 | 46,00  | 10,00 | 37,26   |
| M.O. | 22198      | EMPAQUETADURA, PIEZA INTERMEDI    | 0,60 | 46,00  | 10,00 | 24,84   |
| Mat. | 5W40       | ACEITE MOTOR GM-LL-B-025          | 5,00 | 18,04  | 5,00  | 85,69   |
| Mat. | 93186554   | FILTRO ACEITE                     | 1,00 | 6,32   | 5,00  | 6,00    |
| Mat. | 5959780    | BUJIAS                            | 4,00 | 18,07  | 5,00  | 68,67   |
| Mat. | 9318502    | FILTRO DE                         | 1,00 | 14,93  | 5,00  | 14,18   |
| Mat. | 4163853    | FILTRO                            | 1,00 | 28,27  | 5,00  | 26,86   |
| Mat. | 93185052   | PIEZA                             | 1,00 | 14,03  | 5,00  | 13,33   |
| Mat. | 9367020    | CORREA TRA                        | 1,00 | 37,40  | 5,00  | 35,53   |
| Mat. | 9361791    | CORREA TRA                        | 1,00 | 17,10  | 5,00  | 16,24   |
| Mat. | 400108247  | ACEITE                            | 2,00 | 13,77  | 5,00  | 26,16   |
| Mat. | 4521209    | HOJA DEL L                        | 2,00 | 10,19  | 5,00  | 19,36   |
| Mat. | 8993099    | FUELLE                            | 1,00 | 55,93  | 5,00  | 53,13   |

**Presupuesto**

Page 2 of 2

Número: 3.153  
Matrícula: PO  
Núm. bastidor: YS3AB35J5L  
Modelo: SAAB 900 900i 8V 3PUERTAS \*  
JOSE RAMOM  
VIGO  
31W

Tipo: NORMAL  
Descripción: PRES.CARLOS  
Solicita: CARLOS ALVAREZ MANZANO  
Realiza: ALFREDO COMESAÑA COBAS  
Fecha alta: 07/05/2007  
Fecha validez: 06/06/2007  
Fecha aceptación:  
Fecha prev. entrega:  
Orden-Avería: Kmts: 0  
Gastos estancia por día: 0,00 €

Matrícula: PO7710AH Núm. bastidor: YS3AB35J5L7011422

Page 2 of 2

| Tipo | Referencia | Denominación | Uds. | Precio | %Dto | Importe |
|------|------------|--------------|------|--------|------|---------|
| Mat. | 55557240   | BURLETE      | 1,00 | 33,40  | 5,00 | 31,73   |
| Mat. | 30543193   | PIEZA        | 1,00 | 7,01   | 5,00 | 6,66    |
| Mat. | 8730764    | RETEN        | 1,00 | 26,93  | 5,00 | 25,58   |
| Mat. | 8980393    | A.MEDICION   | 1,00 | 142,38 | 5,00 | 135,26  |
| Mat. | 55557231   | BURLETE      | 1,00 | 39,25  | 5,00 | 37,29   |

| Total M.O. | Total Mat. | Total Sub. | Total Var. | Base Imp. | I.V.A.% | I.V.A. | Total      |
|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|--------|------------|
| 608,58     | 601,67     | 0,00       | 0,00       | 1.210,25  | 16,00   | 193,64 | 1.403,89 € |

Firma

Presupuesto aceptado cliente:

Observaciones :Se recomienda en lugar de sustituir el fuelle de la cremallera, el sustituir la cremallera completa por posibilidad de reaparicion de averia, esto supondria un incremento de 500€ + iva.