




2030 Sistema de refrigeración - Bomba de líquido refrigerante (1990 - 1993), B234

Pos	Pieza N°.	Artículo	Utilización	Ctd
1	88 19 948	Bomba de agua Note: También puede obtenerse como unidad de reemplazo	1990, NLS-USE 9321688	1
2	91 13 325	•Junta		1
3	91 14 265	Consola		1
4	81 25 189	Tornillo		4
5	81 25 247	Tornillo		1
6	81 25 270	Tornillo	NLS-USE 7985062	1
7	75 65 104	Polea		1
8	81 23 721	Tapón	NLS-USE 7563042	1
9	75 22 709	Junta		1
10	80 19 903	Tornillo	NLS-USE 7985930	4
11	91 13 358	Tubo Note: Engine --L206394		1
11A	78 58 921	Tubo Note: Engine L206395--	NLS-USE 30551951	1
11A	78 58 921	Tubo	LHD, US, NLS-USE 30551951	1
12	79 72 698	•Anillo tórico		1
13	81 25 007	Tornillo Note: Engine --L206394		2
13	81 29 892	Tornillo Note: Engine L206395--		3
13	81 29 892	Tornillo	LHD, US	3
14	80 49 405	Tubo	1990-1992, NLS-USE 7918337	1
15	91 13 341	Tubo		1
16	80 46 674	•Anillo tórico	NLS-USE 30551914	1
17	80 46 682	•Anillo tórico	NLS-USE 30551915	1
18	81 25 197	Tornillo		3
19	91 14 083	Tubo	TURBO, T25	1
19	91 37 928	Tubo	TURBO, TD04	1
20	81 23 903	Tornillo tipo banjo	TURBO, T25	2
20	91 36 524	Tornillo tipo banjo	TURBO, TD04	2
21	83 26 712	Retén	TURBO, NLS-USE 4161162	1
22	81 24 141	Junta	TURBO, T25, NLS-USE 92150435	3
22	81 24 133	Junta	TURBO, TD04, NLS-USE 11066422	3