



GOBIERNO
de
CANTABRIA



INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA

ENAC
Entidad Nacional de Acreditación
INSPECCIÓN
N.º 06/EI/ITV006



Estacion 3902

Poligono de Raos, Parcela 10 Maliaño Telf.942.369044 y 942.369045

Clasificación	Tipo	Marca/Modelo	Nº bastidor	Fecha 1ª matrícula	Matrícula
1000	YS3CXXX	SAAB 9000	YS3CD45TXT1008870	17/11/1995	S-5244-AF
Tipo de inspección	Kilometraje	Contraseña de homologación	Fecha inspección	Informe Nº	
PERIODICA	238.172	E11*93/81*0006*01	13/03/2010	1.825.636	

Elementos inspeccionados

Informe correspondiente a la factura nº: 3902/ 19.267

01 IDENTIFICACIÓN AB 01.01 Documentacion AB 01.02 Numero Bastidor AB 01.03 Placas de Matricula 02 ACONDIC. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS B 02.02 Carrocería y chasis B 02.05 Limpia y Lavaparabr. B 02.07 Proteccion trasera B 02.08 Puertas y peldaños B 02.09 Retrovisores B 02.11 Sopor.ext.rueda rep. B 02.12 Vidrios de seguridad 03 ACONDIC. INTERIOR B 03.01 Asientos y anclajes B 03.02 Cint.seg.y anclajes	B 03.04 Antihielo y antivaho B 03.05 Antirrobo y alarma B 03.06 Campo vision directa B 03.08 Indicador velocidad B 03.09 Salientes interiores 04 ALUMBR. Y SEÑALIZACIÓN B 04.01 Luces cruce y carre. B 04.02 Luz de marcha atras B 04.03 Luces indi.direccion B 04.04 Señal de emergencia B 04.05 Luces de frenado B 04.06 luz placa mat.trase. B 04.07 Luces de posicion B 04.08 Luces antiniebla B 04.10 Catadioptricos B 04.11 Alumbrado interior B 04.12 Avisador acustico	05 EMIS. CONTAMINANTES A 05.02 Veh.motor enc.chispa 06 FRENOS B 06.01 Freno de servicio B 06.02 Freno de socorro B 06.03 Freno estacionamien. B 06.07 Pedal disp.frenado B 06.14 Servofreno cilin.ma. B 06.15 Tubos rigidos	B 06.16 Tubos flasibles B 06.17 Forros B 06.18 Tambores y discos B 06.19 Cables,varillas.pal. B 06.20 Cilindr.sist.frenado 07 DIRECCIÓN B 07.01 Desviacion de ruedas B 07.02 Volante, col.direcc. B 07.03 Caja de direccion B 07.04 Timoneria y rotulas B 07.05 Servodireccion 08 EJES, RUEDAS, NEUMÁT. SUSP. B 08.01 Ejes B 08.02 Ruedas B 08.03 Neumaticos B 08.04 Suspension 09 MOTOR Y TRANSMISIÓN B 09.01 Estad.general motor B 09.02 Sistema alimentacion B 09.03 Sistema de escape	B 09.04 Transmision 10 OTROS B 10.06 Reformas no autoriz.
--	---	---	---	--

Mediciones efectuadas durante la inspección:

FRENADO (KN)	1ºeje	2ºeje	3ºeje	4ºeje	EMISIONES N° 3902/GX/12		ALINEACIÓN (m/Km)	
Equipo n°3902/FL/04	izq/dcha	izq/dcha	izq/dcha	izq/dcha	RUIDO N°		Equipo n° 3902/AL/02	
Freno Servicio	3,57 3,15	2,26 1,76			Opacidad (m ⁻¹) K		1º Eje	2,02
Freno Socorro					CO Ralentí (%)	0,15	2º Eje	
Freno Estacionamiento		2,26 1,94			CO Acelerado (%)	0,10	VEL.ACT.LIM. (Km/h)	
Deceleración (m/s²)					Factor λ	1,022	Equipo n°	
					Ruido dB(A)			

Relación de defectos encontrados en la inspección:

01.02.02	Numero de bastidos con defecto de estado	GRAVE
01.03.02.01	Defectos de estado que impiden la legibilidad de la placa de matricula (Anterior)	GRAVE
04.01.06.02	Estado defectuoso afectando a su funcion o con riesgo de desprendimiento del dispositivo de alumbrado (Cruce Izquierda) (Cruce Derecha)	GRAVE
06.01.03	Desequilibrio de las fuerzas de frenado superior al 20% e inferior al 30%, entre las ruedas del (2º Eje)	LEVE

(El resto de puntos han sido inspeccionados como favorables)

Los elementos indicados con A han sido inspeccionados en La línea 09 por el inspector L
Los elementos indicados con B han sido inspeccionados en La línea 05 por el inspector G
Los elementos indicados con C han sido inspeccionados en por el inspector
Los elementos indicados con D han sido inspeccionados en por el inspector

NOTAS: Se encuentra excluida del alcance de la acreditación la inspección de la limitacion de velocidad mediante simulador.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: DESFAVORABLE

FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN: Antes de

(sólo en caso de inspección favorable)

Observaciones	Fecha Prox. Fase:03/04/2010	Vº Bº Estación	
		Firma y sello	ITV3902.2010-03-13 12:21:57